



Hoja Técnica

Pantalla de soldadura 3M™ Quick Release (QR)

Descripción:

Las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ 100 y 3M™ 10V para acoplar a casco de seguridad con el rail Quick Release, están recomendadas para su uso con los siguientes modelos de casco de seguridad:

Casco de Seguridad
• 3M™ Peltor™ H701
• 3M™ Peltor™ G3001
• *MSA V-guard
• *Scott Uni-Safe
• *Scott HC600
• *Auboueix Iris
• *Martindale CenturionConcept
• *Schubert BEN/BOP series
• *Protector HC 43 TM 3
• *MSA Thermal Guard
• *Bullard series 861R

*Cascos de Seguridad de fabricantes distintos a 3M

Se han llevado a cabo pruebas para asegurar que el anclaje al casco de seguridad se adecuará a los cascos de la tabla anterior. 3M no controla cambios futuros en los cascos de seguridad de fabricantes distintos a 3M.

Aplicación:

Este sistema está diseñado para utilizarse donde exista una necesidad de un casco de seguridad a la par que pantalla de soldadura. El rail Quick Release permite al usuario fijar la pantalla de soldadura al casco de seguridad sin hacer ninguna modificación al casco de seguridad.


Aprobaciones:

El sistema es una combinación de productos individualmente aprobados, una pantalla de soldadura + un casco de seguridad. Lea y siga las instrucciones de usuario que se proporciona con cada componente, pantalla de soldadura o montaje del casco de seguridad. Asegúrese que todos los componentes del sistema son adecuados para las condiciones de trabajo. Se han llevado a cabo pruebas para garantizar que el ajuste al casco de seguridad sea correcto para los cascos de la lista anterior. 3M no controla cambios futuros en los cascos de seguridad de fabricantes distintos a 3M.

Para consultar las aprobaciones de pantallas de soldadura y cascos de seguridad 3M, ver documentación de cada producto.


 El requisito opcional para el casco de seguridad, resistencia a salpicadura de metal fundido (EN 397:2012 condición 5.2.5, marcado MM) no puede asegurarse al combinarse con el rail QR, el cual no está aprobado para salpicadura de metal fundido.



Instrucciones de Operación:



La barra espaciadora sólo se necesita montar en los Filtros de soldadura 3M™ Speedglas cuando utilizemos el acoplamiento Quick Release para prevenir arañazos entre el rail y la superficie interior del filtro.

3M™ Speedglas™ Quick Release Rail for Safety Helmet





Piezas de recambio y accesorios:

Parte nº	
<u>Piezas de recambio</u>	<u>Descripción</u>
78 25 00	Pantalla de Soldadura Speedglas 100-QR

Especificaciones Técnicas

Temperatura de operación	-5°C a +55°C
Peso: Raíl Quick Release : Pantalla de soldadura Speedglas 100-QR :	Peso: 35 g 352g
Material: -Raíl Quick Release : -3M pantalla de soldadura 10-QR: -Pantalla de soldadura Speedglas 100-QR: -Barra espaciadora de filtro de soldadura: -Frontal plateado: -Ventanas laterales: Para el Casco de seguridad 3M H-701, ver documentación correspondiente.	PPA PPA/PP/TPE PA/PPA/PP/TPE PA PA PC