



SHOWA 7595

Guante desechable, 100 % nitrilo, blanco, exento de polvo, sin silicona, 300 mm de largo por 0,12 mm de espesor

[CARACTERÍSTICAS

- 100% nitrilo sin plastificantes, exento de polvo ni silicona
- Calidad SHOWA: AQL 1. 5
- Lavado con 0,2 micras de agua desionizada filtrada de alta resistividad
- Resistencia a la rotura: 16 N
- Alargamiento a la rotura (%) = 500
- Etiquetado doble: EPI y dispositivos médicos
- 300 mm de largo y 0,12 mm de espesor

[BENEFICIOS

- Certificado y adecuado para su uso en un entorno de sala blanca de Clase 100
- Evita riesgos de alergias al látex de tipo I y de tipo IV
- Alto rendimiento de protección contra la permeabilidad y la proyección de productos químicos
- Guante clorado para ofrecer más comodidad y reducir la adherencia superficial
- Tacto de segunda piel, textura más suave y fácil de poner
- Formulación de módulo bajo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre

[INDUSTRIA



Sala blanca



Electrónica



Laboratorio



Farmacéutica



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Biotecnología
- Sala blanca
- Ciencias biológicas
- Farmacéutica y API
- Semiconductores
- Microelectrónica
- Laboratorio, farmacia y análisis
- Control de calidad

MATERIAL

- No reutilizables

REVESTIMIENTO

- Nitrilo



NORMAS



EN 455
MD
CLASS 1



SHOWA 7595



EMPAQUETADO

- 10 Bolsas por caja
- 100 Guantes por dispensador
- 1000 Guantes por caja



ESPESOR

- 0.12mm



TALLAS

- XS
- S
- M
- L
- XL



COLOR

- blanco



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
7570



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

SHOWA
7540



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

SHOWA
7550



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

SHOWA
7505PF



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

[INSTRUCCIONES DE USO

Estos guantes proporcionan protección contra los peligros de índole química o mecánica indicados. No utilizar guantes que muestren señales de desgaste. Si fuera requerido lave la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados en consonancia con la reglamentación imperante en su localidad. No usar si existe riesgo de que se enreden en las piezas en movimiento de una máquina.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.